

Mercedes Benz A-Klasse - ABS/ESP Warnleuchte leuchtet | HELLA

Mercedes Benz A-Klasse

Typ: 168

Alle Modelle

ABS/ESP Warnleuchte leuchtet

Fehlercode C1201/ C1202

Fehler Bremsassistent (BAS) Löseschalter, Signal unplausibel

Wir oben genannter Fehler festgestellt, kann eine mögliche Ursache der BAS-Löseschalter sein.

Ein Fehler in der Signalauswertung führt zu einem Fehlereintrag im Steuergerät.

Da eine Messung direkt am Schalter nicht möglich ist, überprüfen Sie in diesem Fall zunächst die Peripherie des ABS Systems. Sollte kein anderer Fehler als Ursache lokalisiert werden ist der Schalter zu erneuern.

Reparaturhinweis

Der Löseschalter ist im Bremskraftverstärker integriert und kann nicht einzeln getauscht werden.

Im Schadenfall ist somit die gesamte Einheit zu ersetzen.