

# Mercedes Benz SLK R172 - Fehlercode: P04091C, P040496, P040600 | HELLA

**Mercedes Benz**

**SLK R172**

**Baujahr: 2011-2016**

**Motor: OM651**

**Motorwarnlampe leuchtet**

**Fehlercode: P04091C, P040496, P040600**

**Positionssensor für Abgasrückführsteller elektrisch fehlerhaft.....**

Wird oben genannter Fehler im Zusammenhang mit den aufgeführten Fehlercodes festgestellt, kann eine mögliche Ursache dafür ein defektes AGR-Ventil (Abgasrückführungsventil) sein.

Abhilfe:

Um andere Störungsquellen auszuschließen, sollte zunächst die Peripherie (Spannungsversorgung, Steckverbindungen etc.) des Abgasrückführungs-System geprüft werden.

Wird hier kein Fehler festgestellt, ist die Teilenummer des AGR-Ventil zu prüfen.

Artikel mit folgenden Teilenummern sind schadhaft

- A651 140 06 60

- A651 140 07 60

Diese müssen durch ein verbessertes AGR-Ventil mit der Teilenummer A651 140 08 60 ersetzt werden.

Nach erfolgtem Austausch des AGR-Ventils den Fehlerspeicher des Fahrzeugs mittels eines Diagnosegeräts auslesen und vorhandene Fehlercodes löschen.

Anschließend sollte eine Probefahrt erfolgen sowie ein erneutes Auslesen der Fehlerspeichers.