

# Mercedes-Benz W210 - Aufleuchten der ESP Kontrollleuchte | HELLA

**Mercedes-Benz**

**W210**

**Alle Modelle mit ESP**

**Modelljahr: 2000**

## **Aufleuchten der ESP Kontrollleuchte**

Wird der oben genannte Fehler beanstandet, so könnte ein defekter bzw. falscher Bremslichtschalter (Bremspedalstellungsschalter) die Ursache dafür sein. Zusätzlich könnte auch der Fehlercode C1200 im ESP- Steuergerät abgelegt sein.

Bremslichtschalter ausbauen und auf korrekte Teile-Nr. sichtprüfen.

Hinweis:

Die Teile-Nr. 001 545 2109 ist in diesem Fall nicht der korrekte Bremslichtschalter.

Bremslichtschalter ausbauen und auf korrekte Teile-Nr. sichtprüfen und den neuen, korrekten Bremspedalstellungsschalter einbauen.

Bremslichtschalter (Ersatzteil Nr.:.) 001 545 3109

Anschließend die vorhandenen Einträge im Fehlerspeicher löschen.