



Mercedes C-Klasse - ABS/ESP-Steuergerät schaltet sich nicht ab

Datenblatt	
Hersteller	Mercedes
Fahrzeugmodell	C-Klasse (205)
Motor	Alle Modelle
Baujahr	2018 -
Symptom	ABS/ESP- Steuergerät schaltet nicht ab

Wichtiger Sicherheitshinweis

Vorgehen wenn das ABS/ESP-Steuergerät nicht abschaltet

Bei o.g. Fahrzeugen kann es vorkommen, dass das ABS/ESP-Steuergerät nach dem Ausschalten der Zündung nicht in den Ruhezustand kehrt.

Können andere Fehlerursachen ausgeschlossen werden, ist es möglich durch folgende Vorgehensweise Abhilfe zu schaffen:

- Zündung ausschalten und 10 Minuten warten
- Batterie-Massekabel abklemmen und 2 Minuten warten
- Masskabel anklemmen
- Fehlerspeicher auslesen/löschen

Sollte die Vorgehensweise nicht zum Erfolg führen, kann ein Software-Update Abhilfe schaffen. Hierzu empfiehlt es sich Kontakt mit einem Mercedes-Service-Partner aufzunehmen.

Nachdruck, Weitergabe, Vervielfältigung, Verwertung in jeglicher Form und Mitteilung dieses Dokumenteninhaltes, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen

Genehmigung und mit Quellenangabe gestattet. Schematische Darstellungen, Bilder und Beschreibungen dienen nur zur Erklärung und Darstellung des Dokumententextes und können nicht als Grundlage für Einbau oder Konstruktion verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.