

Mercedes M-Klasse - Fehlercode: P1187 | HELLA

Mercedes Benz

M-Klasse (163)

Baujahr: 1999 – 2004

Motor: 612.963

Alle Modelle

Fehlercode: P1187

Unrunder Motorlauf

Fehlercode: P1187

Common-Rail-Druck zu hoch / niedrig

Wenn bei diesem Fahrzeugmodell der oben genannte Fehlercode im Fehlerspeicher des Motorsteuergerätes ausgelesen wird, dann kann das mit einem Mangel am Kraftstofffilter in Zusammenhang stehen. Lufteinschlüsse in der Kraftstoffleitung hinter dem Filter können zu einem mangelhaften Kraftstoffdurchsatz führen.

In diesem Fall ist die Kraftstoffversorgung zu prüfen und gegebenenfalls der Kraftstofffilter zu erneuern.

Hier wird seitens des Fahrzeugherstellers ein geänderter Kraftstofffilter im Ersatzteilprogramm angeboten.

Ersatzteilnummer:

Kraftstofffilter A 611 092 00 01

Kraftstofffilter (Bio – Diesel) A 611 092 00 01

Anschließend den Fehlerspeichereintrag mit Hilfe eines Diagnosegerätes löschen.