

# Mercedes Vito 2 - Heckscheibenreinigungsanlage | HELLA

**Mercedes Benz**

**Vito 2**

**Typ : 639**

**Baujahr: ab 2003**

**Alle Modelle**

## **Heckscheibenreinigungsanlage**

Fehlerhafte Funktion: Heckscheibenwischer

Heckscheibenreinigungsanlage

Heckscheibenheizung

Wenn bei diesem Fahrzeugmodell einer oder mehrere der oben genannten Mängel festgestellt werden, dann kann das mit

Korrosion am Multifunktionsrelais in Zusammenhang stehen.

Eine mögliche Ursache hierfür kann Wassereintritt im Bereich der linken Rückleuchte sein. In diesem Fall sollte das unterhalb der Leuchte verbaute Relais geprüft und gegebenenfalls erneuert werden.

Anschließend die Dichtflächen der Rückleuchte überprüfen und im Bedarfsfall zusätzlich abdichten.