

Mercedes Vito - Ausfall der Klimaanlage | HELLA

Mercedes

Vito

Baujahr: 2007 - 2010

Mit Klimaanlage

Motor überhitzt /

Ausfall der Klimaanlage

Bei o.g. Fahrzeugen kann es zur Überhitzung des Motors oder/und zum Ausfall der Klimaanlage kommen.

Ein Kurzschluss des Kühler-/ Kondensatorlüfterrelais kann zum Ausfall des Lüfters bzw. der Klimaanlage führen. Darüber hinaus besteht die Gefahr der Überhitzung des Motors. In einigen Fällen können die elektrischen Leitungen und Kontakte verschmoren. Um Abhilfe zu schaffen sollte das Relais ersetzt und eventuell beschädigte Leitungs-komponenten instandgesetzt oder erneuert werden.

Seitens des Fahrzeugherstellers wurde die Problematik bereits aufgegriffen und die Halter der betroffenen Fahrzeuge benachrichtigt. Es ist aber davon auszugehen, dass aus diversen Gründen nicht alle Fahrzeuge überprüft bzw. nachgebessert wurden.

Beachten Sie bitte diese Information, insbesondere bei Beanstandungen hinsichtlich Motor- / Kühlmitteltemperatur und Problemen mit der Klimaanlage.