

Mitsubishi Grandis - Ausfall des Bremslichtschalters | HELLA

Mitsubishi

Grandis

Baujahr: 02/2004 – 03/2008

Motor: 2,0 16V Di-D / 2,4i 16V

Ausfall des Bremslichtschalters

Wird beim oben genannten Fahrzeug ein Aufleuchten der TSC-Leuchte „Traktionskontrolle“ und/oder der ASC-Leuchte (Active Stability Control) bemängelt, so könnte dies auf einen defekten Bremslichtschalter hinweisen.

Auf Grund einer mangelhaften Silikonabdichtung kann Feuchtigkeit in den Bremslichtschalter eintreten.

Durch den Feuchtigkeitseintritt kann es zur Funktionsstörung oder zum Ausfall des Bremslichtschalters kommen.

Seitens des Fahrzeugherstellers wurde die Problematik bereits aufgegriffen.

In der Fachwerkstatt sollte der Bremslichtschalter überprüft und gegebenenfalls durch einen abgeänderten Bremslichtschalter ersetzt werden.