

# **Nissan Juke (F15) - Fehlfunktion der Sitzheizung | HELLA**

**Nissan**

**Juke (F15)**

**Baujahr: 2010**

**Fahrzeuge mit Sitzheizung**

**Fehlfunktion der Sitzheizung.**

Sollte bei den o.g. Fahrzeugen die korrekte Funktion der Sitzheizung bemängelt werden, ist als mögliche Fehlerursache ein defekter bzw. fehlerhafter Kabelbaum in Betracht zu ziehen.

Folgende Fahrzeuge können betroffen sein:

Produktionszeitraum vom 16.08.2010 bis 30.09.2010

Seitens des Fahrzeugherstellers wurde die Problematik bereits aufgegriffen und die Halter der betroffenen Fahrzeuge benachrichtigt. Es ist aber davon auszugehen, dass aus diversen Gründen nicht alle Fahrzeuge überprüft bzw. nachgebessert wurden.

Im Fehlerfall steht hierzu vom Fahrzeughersteller eine Adapterleitung zur Verfügung.

Adapterleitung: Ersatzteil (ET-Nr.) 87019 1KL0A