

Opel Astra H - Klimaanlage arbeitet nicht | HELLA

Opel

Astra H

Modelljahr: 2004 - 2008

Mit Klimaautomatik (ECC)

Klimaanlage arbeitet nicht im Automatik-Betrieb

Bei o.g. Fahrzeugen kann es durch eine „Softwareschwäche“ dazu kommen, dass die Klimaanlage nur im manuellen Modus arbeitet. Im Display erscheint dann oftmals eine nicht nachvollziehbare Fehlermeldung (M1 - M5).

Abhilfe kann durch ein Softwareupdate geschaffen werden.

Seitens des Fahrzeugherstellers wurde bei Fahrzeugen ab folgender Fahrgestell. Nr. bereits ab Werk die modifizierte Software eingesetzt:

W0L0AHL4882160266 - (Werk Bochum)

W0L0AHL0885117742 - (Werk Antwerpen)

W0L0AHL4888096223 - (Werk Ellesmere Port)