

Opel Astra J - Fehlercode C0277 | HELLA

Opel

Astra J

Baujahr 2010 -2011

Alle Modelle

Bremslicht flackert

Kontrollleuchte elektrische Parkbremse leuchtet

Fehlercode C0277

Wird oben genannter Fehler gleichzeitig mit dem Fehlercode C0277 festgestellt, dann kann das im Zusammenhang mit einem fehlerhaften Bremspedal-Positionssensor stehen. Hier können Probleme in der Kalibrierung des Sensors auftreten. In diesem Fall ist der Sensor zu prüfen und gegebenenfalls zu erneuern.

Hinweis

Seitens des Fahrzeugherstellers wurden bereits verbesserte Sensoren ab folgender Fahrgestellnummer verbaut:

W0LPD6ED6B8013601 Werk: Ellesmere Port

W0LPE6EF2BG024146 Werk: Gleiwitz

XUFPE6DC3B3000882 Werk: St. Petersburg