

Opel Astra J - Fehlercode: P02E4 | HELLA

Opel

Astra J

Baujahr: 2012

Motor: A17DTC (LUE) A17DTE (LKR) A17DTF (LKR)

Motor startet nicht oder Leistungsverlust während der Fahrt

Fehlercode: P02E4

Gleichbedeutend mit: Ansaugluftklappen- Stellglied klemmt in geöffneter Stellung, mechanischer Fehler.

Wird der Fehlercode in Verbindung mit der oben genannten Problematik gebracht, kann dies auf Feuchtigkeit im Ansaugsystem hinweisen.

Gelangt das Kondensat aus dem Ladeluftkühler zur Drosselklappe, kann es dort gefrieren und zu mechanischen Beeinträchtigungen führen.

Um Abhilfe zu schaffen sollte wie folgt vorgegangen werden:

- Drosselklappengehäuse ausbauen und reinigen
- Ladeluftkühler ausbauen
- Wasser aus dem Ladeluftkühler entfernen
- Ladeluftkühler reinigen und mit Druckluft trocknen
- Drosselklappen überprüfen und reinigen
- Ladeluftkühler einbauen
- Drosselklappengehäuse einbauen

ggf. neu anlernen