

# **Opel Astra J - Kontrolllampe für „Kühlmitteltemperatur“ blinkt | HELLA**

**Opel**

**Astra J**

**Modelljahr: 2010 - 2012**

**Motor: A14XEL / A14XER**

## **Kontrolllampe für „Kühlmitteltemperatur“ blinkt**

Bei o.g. Fahrzeugen kann die Warnleuchte für Kühlmitteltemperatur unvermittelt blinken. Im Fehlerspeicher ist der Code P00B7 (unzureichender Kühlmittelfluss) hinterlegt.

Als Ursache kommt eine unzureichende Förderleistung der Kühlmittelpumpe (in bestimmten Betriebssituationen) in Betracht.

Um Abhilfe zu schaffen, sollte eine modifizierte Kühlmittelpumpe (55579016) eingebaut werden.