

Opel Astra J - Undichtigkeit am Kompressor | HELLA

Opel

Astra J

Modelljahr: 2010 - 2012

Mit Klimaanlage

Undichtigkeit am Kompressor

Bei o.g. Fahrzeugen kann es zu einer Undichtigkeit am Kompressor kommen. Dies macht sich meist durch den Austritt von Öl / Kontrastmittel bemerkbar. Um Abhilfe zu schaffen sollte der Kompressor gegen eine modifizierte Variante ausgetauscht werden:

Alte Teile Nr: Wird ersetzt durch neue Teile Nr:

13 271 264 13 395 696

13 271 266 13 395 693

13 271 267 13 395 694

13 271 268 13 395 695

13 271 269 13 395 696

Ab Modelljahr 2012 kommen werksseitig modifizierte Kompressoren zum Einsatz.