

Opel Astra K - Aufleuchten der Motorwarnlampe | HELLA

Opel

Astra K

Baujahr: 2015 - 2018

Motor: alle 1,6 Diesel

Aufleuchten der Motorwarnlampe

In diesem Reparaturfall bemängelt der Kunde, dass die Motorwarnlampe während des Fahrbetriebs aufleuchtet.

Folgende Fehlercodes können gesetzt sein:

-P0263 Zylinder 1 - Fehler Zylinderleistung/Zylinderausgleich

-P0266 Zylinder 2 - Fehler Zylinderleistung/Zylinderausgleich

-P0269 Zylinder 3 - Fehler Zylinderleistung/Zylinderausgleich

-P0272 Zylinder 4 - Fehler Zylinderleistung/Zylinderausgleich

In diesem Fall ist die Kalibrierung des Kurbelwellensensors fehlerhaft, dies führt zu der oben genannten Problematik.

Zum Ausschluss anderer möglicher Störungsursachen, sollten elektrische und mechanische Systemtests (nach Fahrzeugherstellervorgaben) durchgeführt werden.

Sind keine weiteren Fehler feststellbar, muss der Kurbelwellensensor mittels einem geeignetem Diagnosegerät neu kalibriert werden.

Im Anschluss sollten eine Probefahrt sowie ein erneute Fehlercodeabfrage zur Überprüfung der Reparaturmaßnahme erfolgen.

Hinweis:

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang immer die Reparatur- und Wartungshinweise des Fahrzeugherstellers und dass diese Arbeiten nur von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden sollten!