

Opel Insignia - Fehlercode B0233, B0408, B0418 | HELLA

Opel

Insignia

Baujahr: Januar - März 2011

Heizungs- / Klimasteuerung

Fehlercode B0233, B0408, B0418

Bei o.g. Fahrzeugen kann es, bedingt durch eine Softwareschwäche, zu einer Deaktivierung der Klappensteuerung kommen.

Durch die Softwareschwäche wird die Funktion der Stellmotoren der Temperatur- und Lüftungklappen abgeschaltet. Hierdurch kann die Sicht des Fahrers (Scheibenbeschlag) und der Komfort beeinträchtigt werden. Im Fehlerspeicher sind die Codes: B0233, B0408 und ggf. B0418 hinterlegt.

Betroffen sind Fahrzeuge der folgenden Fahrgestell-Nr:

W0LGM6EL2B1101156 bis XXXXX 8EY3B1129491

Um Abhilfe zu schaffen sollte eine Softwareaktualisierung durchgeführt werden.