

Opel Meriva B - Fehlercode P0128 - Thermostat | HELLA

Opel

Meriva B

Baujahr: 2010 - 2011

Motor: A14 NET + A14NEL

Fehlercode P0128 - Thermostat

Klimaanlage schaltet sich aus

Bei o.g. Fahrzeugen kann ein defektes Kühlmittel-Thermostat zum Ausfall der Klimaanlage führen.

Nach dem Abstellen des betriebswarmen Motors kommt es zum Anstieg der Kühlmitteltemperatur (bis 130 °C).

Infolge dessen öffnet sich das Thermostat bis zum „Anschlag“ und kann in dieser Lage blockieren. Die Bordelektronik interpretiert dies als Fehler und schaltet die Klimaanlage aus. Im Fehlerspeicher wird dann der Fehlercode P0128 (Kühlmittel-Thermostat) hinterlegt.

Um Abhilfe zu schaffen sollte das Thermostat (Bild) ersetzt und der Fehlerspeicher gelöscht werden.

