

# **Opel Meriva- B - Fenster öffnet selbständig | HELLA**

**Opel**

**Meriva- B**

**Baujahr: ab 2010**

## **Fenster öffnet selbständig**

Beim oben genannten Fahrzeug kann sich während des Öffnens einer Tür oder Heckklappe ein Fenster selbstständig öffnen.

Dies kann auf eine fehlerhafte Karosseriesteuergeräte-Software hinweisen.

Seitens des Fahrzeugherstellers wurde die Problematik bereits aufgegriffen. Abhilfe kann laut Fahrzeughersteller, eine Programmierung des Karosseriesteuergeräts mit einer überarbeiteten und verbesserten Software schaffen.

Die Softwareaktualisierung kann nur durch einen autorisierten Vertragshändler durchgeführt werden.