

Opel Mokka - GPS ohne Funktion | HELLA

Opel

Mokka

Baujahr: 2013

Fahrgestellnummer: DB000001 – BD033498

GPS ohne Funktion

Das GPS Symbol wird im Display durchgestrichen angezeigt.

Bei der Navigation kann es zu einer fehlerhaften Länderzuordnung kommen.

Werden die oben genannten Fehlermeldungen angezeigt, kann dies auf eine nicht korrekt angeschlossene Kabelverbindung im Antennenfuß zurückgeführt werden.

Bei den betroffenen Fahrzeugen wird in der Fachwerkstatt der Antennenfuß gegen einen korrekt verkabelten ersetzt.

Seitens des Fahrzeugherstellers wurde die Problematik bereits aufgegriffen.

In der Produktion werden laut Herstellerangaben ab Fahrgestellnummer: WOLJC7EL2DB033498 korrekt verkabelte Antennenfüße verwendet.