

Opel Vectra C - Leistungsverlust des Motors | HELLA

Opel

Vectra C

Modelljahr: 2006 - 2008

Leistungsverlust des Motors

Defekter Schlauch Ladeluftkühler

Bei o.g. Fahrzeugen kann ein defekter Schlauch des Ladeluftkühlers zu einem Leistungsverlust des Motors führen.

Bei einigen Fahrzeugen ist der Biegeradius am oberen Ladeluftkühlerschlauch zu eng. Dies führt dazu, dass die Motorschwingungen nicht ausreichend abgefangen werden und es zur Rissbildung im Turboschlauch kommen kann.

Daraufhin kommt es unweigerlich zu einem erheblichen Leistungsverlust des Motors.

Um Abhilfe zu schaffen sollte der Schlauch erneuert werden. Dabei ist auf einen ausreichenden Biegeradius zu achten.

Beachten Sie bitte diese Information, insbesondere im Zusammenhang mit Beanstandungen der Motorleistung.