

# Opel Vivaro - Die Motorkontrolllampe leuchtet auf | HELLA

**Opel**

**Vivaro**

**Baujahr: 2011 – 2013**

**Fahrgestell Nr.: BV600001 – DV602062**

**Motorcode: M9R-630**

## **Die Motorkontrolllampe leuchtet auf.**

Beim o.g. Fahrzeug wird bemängelt, dass bei langanhaltender Bergabfahrt die Motorkontrolllampe aufleuchtet.

Zusätzlich wurden im Motorsteuergerät die Fehlercodes P0201, P0202, P0203 und P0204 (gleichbedeutend mit:

Einspritzventil / Düse 1-4, Fehlfunktion Stromkreis) abgelegt.

Ursache kann diesem Fall eine fehlerhafte Kalibrierung des Motorsteuergeräts sein.

Seitens des Fahrzeugherstellers wurde die Problematik bereits aufgegriffen.

Eine Software- Update ist ab KW 5 / 2013 verfügbar.

Ab dem 26.11.2012 und der Fahrgestellnummer WOLF7B1AEDV602062 wird produktionsseitig eine geänderte Software eingesetzt.