Opel Zafira A - Schwankende Instrumentenanzeige | HELLA

Opel

Zafira A

Baujahr: 2002 bis 2005

Schwankende Instrumentenanzeige

Willkürliches Aufleuchten der Warn,- und Kontrollleuchten in der Instrumententafel.

Werden bei diesen Fahrzeugen die oben genannten Fehler bemängelt, kommt als eine mögliche Ursache die Problematik von Wassereintritt am Knotenpunkt der Kabelbaumstecker, nahe der Spritzwand (siehe Abbildung) in Betracht.

In diesem Fall ist vor der Duchführung von Reparaturarbeiten am Kabelbaum die Batterie abzuklemmen, anschließend:

- Sichtprüfung an den Steckerpins des Kabelbaum-Mehrfachstecker durchführen.
- Steckerpins mit geeignetem Kontaktspray reinigen, gegebenenfalls erneuern.
- Steckerhälften und auf korrekte Verbindung prüfen.
- Kabelbaum-Mehrfachstecker wieder anschließen.

