

Opel Zafira B - Funktionsstörung der Umluftklappe | HELLA

Opel

Zafira B

Baujahr: 2005 - 2009

Mit Klimaanlage

Funktionsstörung der Umluftklappe

Bei o.g. Fahrzeugen führt ein beschädigter Antrieb (Bild 1) zwischen Umluftklappenwelle und Umluftklappe zu einer Fehlfunktion.

Abhilfe kann durch die Verwendung eines Reparatursatzes (93196653), Bild 2, geschaffen werden. Dabei wird ein geändertes Umluftklappengehäuse verbaut und die kurze Welle des Klappenmotors durch eine längere Variante ersetzt.

Beim Tausch der Komponenten sollte wie folgt vorgegangen werden:

- Gebläsemotor vom Umluftklappengehäuse abschrauben (Bild 3)
- Umluftklappengehäuse vom Motorraum aus lösen
- Gehäuse ausbauen

- Umluftklappenmotor (Bild 4) mit Welle vom alten Gehäuse abbauen

- Kurze Welle abziehen und lange Welle aus dem Reparatursatz montieren (Zeichnung)

- Motor mit Welle an neues Gehäuse montieren
- Umluftklappengehäuse und Gebläsemotor einbauen

Nach dem Umbau sollte eine Grundeinstellung und Funktionsprüfung durchgeführt werden.



Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4




Bild 5