

Peugeot 207 - Klimaanlage ohne Funktion | HELLA

Peugeot

207

Baujahr: 2007 - 2012

Motor: 1,6i

Klimaanlage ohne Funktion

Bei Fahrzeugen der o.g. Baureihen besteht die Möglichkeit, dass die Klimaanlage plötzlich ausfällt.

Als Ursache kommt ein fehlerhaftes Kühlmittel-Thermostat in Betracht. Dieses ist elektronisch gesteuert bzw. verfügt über einen elektrischen Heizwiderstand.

Sind im Fehlerspeicher die Fehlercodes P0171 und P0597 (Heizung des Thermostats, Unterbrechung Stromkreis) im Steuergerät abgelegt, wird vorsorglich die Klimaanlage „abgeschaltet“.

Um Abhilfe zu schaffen sollte wie folgt vorgegangen werden:

- Fehlerspeicher auslesen
- Bei o.g. Fehlercodes das Kühlmittelthermostat erneuern
- Fehlerspeicher löschen
- Dichtigkeitsprüfung und Funktionstest durchführen

