

Peugeot 307 / 308 / - Fehlfunktion der Beleuchtungsanlage | HELLA

Peugeot

307 / 308 / Expert

Baujahr: 11/2006 – 03/2008

Fehlfunktion der Beleuchtungsanlage

Lichtschalterposition wird nicht erkannt

Bei den oben genannten Fahrzeugen kann es in einigen Fällen vorkommen dass die Schalterposition des Lichtschalters von der Steuerelektronik nicht erkannt wird. In diesem Fall wird die Beleuchtungsanlage auf Grund einer fehlerhaften Software nicht eingeschaltet.

Reparaturhinweis

Seitens des Fahrzeugherstellers wurde die Problematik bereits aufgegriffen und die Halter der betroffenen Fahrzeuge benachrichtigt.

Abhilfe für die oben genannte Problematik erfolgt bei den betroffenen Fahrzeugen durch ein in der Fachwerkstatt durchgeführtes Software-Update.

Es ist davon auszugehen, dass gegebenenfalls nicht alle Fahrzeuge überprüft bzw. nachgebessert wurden.