

# Peugeot 807 - Kondenswasserablauf | HELLA

Peugeot

807

Baujahr: 2002 - 2005

## Kondenswasserablauf / Airbagkontrolllampe

**Problem**:

Wasseransammlungen im Fußraum des Beifahrers.

Aufleuchten der Airbagkontrolllampe. Im Extremfall wird die Auslösung des/der Airbags aktiviert.

**Mögliche Ursachen**:

Bei Wasseransammlungen im Fußraum: mangelhafte Ableitung des Kondenswassers der Klimaanlage.

Beim Aufleuchten der Kontrolllampe des/der Airbags: Wasser im Airbagsteuergerät.

**Abhilfe**:

Kondenswasserablauf überprüfen/reinigen und Airbagsteuergerät hinsichtlich Wassereintritt überprüfen. Darüber hinaus sind weitere Informationen bezüglich Abhilfemaßnahmen beim Fahrzeughersteller einzuholen.