

Range Rover - Geräusch / Quietschen Armaturentafel | HELLA

Range Rover

Sport V8 – 4,2L(2006-2008) und LR3(2005-2008)

Geräusch (quietschen/piepsen)im Bereich der Armaturentafel



Sollten beim Range Rover Sport (Modellreihe s.o.) Geräusche - quietschen; piepsen; genaue Ursache schwierig zuzuordnen - im Bereich der Armaturentafel auftreten, handelt es sich wahrscheinlich um eine Schmutzbildung zwischen den Antriebsstangen der Umluftklappe. Auffällig verstärkt wird dieses Geräusch, wenn die Klimaanlage auf Umluft umgeschaltet wird.

Abhilfe:

- Schmierung der Umluft Antriebsstangen.

- Hierzu das Handschuhfach, die Seitenabdeckung der Audio Anlage, die Abdeckpaneele der rechten Mittelkonsole und die Abdeckpaneele vom Handschuhfach ausbauen (Positionen siehe Foto).
- Nach dem Ausbau die Zündung einschalten und Klima auf Frischluft einstellen.
- Die Antriebsstangen sind jetzt sichtbar.
- Zündung ausschalten und die Gestänge mit zulässigem Schmiermittel einschmieren.
- Zündung erneut einschalten und die Klimaanlage mehrfach (bis 10 mal) vom Frischluft,- in den Modus Umluft schalten.
- Tritt das Geräusch nicht mehr auf, die Teile wieder einbauen.