

Saab 9-3 - Kühlmittelverlust | HELLA

Saab

9-3

Limousine/ Kombi

Motorcode B284.

Fahrgestellnummer: 61000001 – 81107480.

Kühlmittelverlust

Bei o.g. Fahrzeugen kann es zur Beanstandung hinsichtlich eines Kühlmittelverlustes kommen. Als Ursache dafür kommt ein Defekt am Kühlmittelausgleichbehälter bzw. beschädigte Motorkühlmittelschläuche am Kühlmittelausgleichbehälter in Betracht.

Die Anordnung dieser Bauteile (Abbildung 1.) liegt sehr nahe am Turbolader, wodurch eine Materialermüdung aufgrund von heißer Umgebungstemperatur beeinflusst werden kann.

Um Abhilfe zu schaffen ist der Kühlmittelausgleichbehälter zu ersetzen und die Schläuche des Kühlmittelausgleichbehälters zu ersetzen/ neu zu verlegen.

Der Fahrzeughersteller bietet hierzu modifizierte Kühlmittelschläuche an (siehe Abbildung 2.).

Ersatzteil-Nr.:93 194 927

- 1*Satz Motorkühlmittelschläuche

Ersatzteil-Nr.:12 759 330

- 1*Kühlmittelausgleichbehälter.




Abbildung 1.

(Alte Ausführung)




Abbildung 2.

(Modifizierte Ausführung.)