

# **Service Rückstellung - Condition Based Service (CBS) Bremsbeläge | HELLA**

## **Service Rückstellung**

### **Condition Based Service (CBS) Bremsbeläge**

#### **BMW-Modellreihen E81/E82/E87/E88/E90/E91/E92/E93**

### **Service Rückstellung Bremsbeläge**

Nach der Erneuerung der Scheibenbremsbeläge der Vorder- oder Hinterachse müssen diese neuen Kenngrößen dem Wartungssystem CBS mitgeteilt werden.

Das Zurücksetzen der alten Parameter kann mit einem geeigneten Diagnosegerät oder manuell am Kombiinstrument durchgeführt werden.

### **CBS- Rückstellung mit dem Diagnosegerät**

Service-Rückstellung am Beispiel mit einem mega macs 66 Diagnosegerät.

Den entsprechenden Anweisungen des Diagnosegerätes in der Anwendung folgen.



## Manuelle- Rückstellung

Die Manuelle Rückstellung erfolgt an der Instrumentenkombination.

Eine Rückstellung ist nur möglich wenn keine Bremsbelag Check-Control-Meldung vorliegt und das Borddatum korrekt eingestellt ist.

## Rückstellung wie folgt durchführen:

(Wird eine andere Service-Warntmeldung (z.B. Kraftstoff) angezeigt, diese mit der BC-Taste (2) bestätigen.)



## Wichtiger Hinweis!

Um eine Erfolgreiche Rückstellung durchzuführen sind folgende Hinweise sind zu beachten.

- Eine Rückstellung darf erst nach der Servicemaßnahme erfolgen
- Eine Rückstellung der Bremsbeläge ist nur mit einem neuem Warnkontakt-Verschleißanzeige möglich
- Während der Rückstellung sollten unnötige Verbraucher ausgeschaltet und keine anderen Arbeiten am Fahrzeug durchgeführt werden

In einigen Fällen kann es vorkommen dass das Rückstellen mit dem jeweiligen Diagnosegerät, aufgrund unterschiedlicher Softwarestände vom Steuergerät, nicht erkannt wird. In diesem Fall ist eine manuelle Rückstellung durchzuführen.

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang die Wartungs- und Reparaturanleitungen des Fahrzeugherstellers!