

Smart 451 - Kurzschluss im Kühlmittelabsperrventil | HELLA

Smart

451 (Pure+Passion)

Baujahr: 31.08.2010 - 02.06.2014

Kurzschluss im Kühlmittelabsperrventil

Bei o.g. Fahrzeugen kann es aufgrund von Verschleiß zum Kurzschluss innerhalb des Kühlmittelabsperrventils der Heizung kommen.

Das Ventil hat die Aufgabe, durch Abriegeln der Heizung den kalten Motor schneller zu erwärmen, was den Verschleiß mindern soll.

Seitens des Fahrzeugherstellers wurde die Problematik bereits aufgegriffen und im Zuge einer Rückrufaktion die Fahrzeuge überprüft bzw. die Ventile außer Funktion gesetzt.

Es ist davon auszugehen, dass aus diversen Gründen nicht alle Fahrzeuge überprüft bzw. nachgebessert wurden.

Beachten Sie bitte diese Information, insbesondere im Zusammenhang mit Beanstandungen hinsichtlich elektrischer Fehler.