

Subaru Trezia - Ölansammlung im Ladeluftkühler | HELLA

Subaru

Trezia

Baujahr: 2011 - 2012

Motor: 1,4 D (1ND-TV)

Ölansammlung im Ladeluftkühler

Durch den Regenerationsablauf des Partikelfilters kann sich Motoröl aus der Kurbelgehäuseentlüftung und/oder dem Turbolader im Ladeluftkühler ansammeln.

Das Öl kann unter bestimmten Betriebsbedingungen in den Brennraum gelangen und zu einer starken Rauchentwicklung führen. Im Extremfall sind Motorschäden möglich.

Um Abhilfe zu schaffen wird das Motorsteuergerät erneuert und der Ladeluftkühler geprüft und ggf. getauscht.

Obwohl die Halter der betroffenen Fahrzeuge angeschrieben worden sind ist davon auszugehen, dass aus diversen Gründen nicht alle Fahrzeuge modifiziert wurden.

Die Durchführung der Aktion sollte im Subaru Händlersystem vermerkt sein (Aktion SA 201501).