

Suzuki Vitara - Überhöhte Kühlmitteltemperatur | HELLA

Suzuki

Vitara

Alle Modelle ab 07/96

Motorcode: H20A

Überhöhte Kühlmitteltemperatur, unrunder Motorlauf.

Ein defektes beziehungsweise träge arbeitendes Kühlmittelthermostat kann bei den o.g. Fahrzeugen zu einer überhöhten Kühlmitteltemperatur bzw. zu einem schlechten Motorlauf führen.

Bei einem träge öffnenden Kühlmittelthermostat beeinflusst ein unzureichender Kühlmittelumlauf das Motorkühlsystem und kann zu den o.g. Symptomen führen. Um Abhilfe zu schaffen, sollte nicht nur das geändertes Thermostat erneuert, sondern auch das Thermostatgehäuse gegen das geänderte Thermostatgehäuse ausgetauscht werden.

Ersatzteil – Nummer (ET-Nr.)

1Stück: ET-Nr.: 17670-77E10 Thermostat

1Stück: ET-Nr.: 17690-77E01 Thermostatgehäuse