



# Toyota Yaris - Fehlerhafte Aktivierung der Einparkhilfe

Datenblatt

Hersteller	Toyota
Fahrzeugmodell	Yaris (1KR-FE)
Motor	Alle Modelle
Baujahr	2011 - 2020
Symptom	Einparkhilfe

## Wichtiger Sicherheitshinweis

### Einparkhilfe piept ohne Hindernis

Bei o.g. Fahrzeugen kann sich die Einparkhilfe aktivieren, ohne dass ein Hindernis vorhanden ist. Dies führt manchmal unvermittelt zu akustischen Warnsignalen.

Können andere Ursachen (elektrische Komponenten / Sensoren) als Fehler ausgeschlossen werden, liegt vermutlich ein Defekt des Einparkhilfe-Steuergerätes vor. Um Abhilfe zu schaffen, sollte dieses erneuert werden. Es empfiehlt sich diesbezüglich Kontakt mit einem Toyota-Händler aufzunehmen.

Nachdruck, Weitergabe, Vervielfältigung, Verwertung in jeglicher Form und Mitteilung dieses Dokumenteninhaltes, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung und mit Quellenangabe gestattet. Schematische Darstellungen, Bilder und Beschreibungen dienen nur zur Erklärung und Darstellung des Dokumententextes und können nicht als Grundlage für Einbau oder Konstruktion verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.