

# **Toyota Yaris / Verso S - Ausfall der Servolenkung | HELLA**

**Toyota**

**Yaris / Verso S**

**Baujahr Yaris: 11/2010 – 11/2011**

**Baujahr Verso S: 08/2010 – 07/2011**

## **Ausfall der Servolenkung**

Bei den oben genannten Fahrzeugen kann es zum Ausfall der Servolenkung kommen.

Grund hierfür kann ein defektes Relais des Servolenkungssteuergeräts sein. Bei der Herstellung des Steuergeräts konnte es unter Umständen zu einem Feuchtigkeitseintritt eines Relais kommen. Dies kann zum Kurzschluss und somit zum Ausfall der Servolenkung führen.

Die Lenkung wird schwergängig, zusätzlich wird dem Fahrzeugführer der Ausfall optisch und akustisch (Warmlampe und Warnton) angezeigt. Das Fahrzeug bleibt trotz Ausfalls der Servolenkungsunterstützung weiter lenkfähig.

Seitens des Fahrzeugherstellers wurde die Problematik bereits aufgegriffen und die Halter der betroffenen Fahrzeuge benachrichtigt.

In der Fachwerkstatt wird bei den betroffenen Fahrzeugen das defekte Relais ausgetauscht.

Im Toyota-Garantiesystem wird die Reparatur unter den entsprechenden Fahrgestellnummern hinterlegt.

Es ist aber davon auszugehen, dass aus diversen Gründen nicht alle Fahrzeuge überprüft bzw. nachgebessert wurden.