

# **Volkswagen Bora Variant - Fehlercode: 1486 | HELLA**

**Volkswagen Bora**

**Modell: 2,0i Variant**

**Baujahr: 2002-2005**

**Alle Modelle mit ABS**

**ABS Warnleuchte leuchtet**

**Fehlercode: 1486**

**Systemfunktionstest aktiviert**

Wir oben genannter Fehler im Zusammenhang mit einer leuchtenden ABS Warnleuchte festgestellt, dann fordert das ABS/ESP Steuergerät automatisch einen Funktionstest an. Bei diesem Test werden Querschleunigungs-, Druck- und Längsbeschleunigungs- Sensor getestet. Eine mögliche Ursache dafür kann eine vorausgegangene Reparatur oder eine Unplausibilität der Sensorsignale sein.

In diesem Fall ist eine Grundeinstellung durchzuführen.

## **Grundeinstellung**

Grundeinstellung durchführen

Nach erfolgreicher Grundeinstellung löscht sich der Fehler automatisch.

Während der Testfahrt darf es zu keiner Regelung des ABS/ESP Systems kommen!

## **Hinweis**

Diese Information kann auch auf andere Modelle dieser Marke bei gleicher Fehlerdarstellung angewandt werden.