



Volkswagen e-Golf 7 - Heckscheiben- Waschflüssigkeit läuft weiter

Datenblatt	
Hersteller	Volkswagen
Fahrzeugmodell	e-Golf VII
Motor	Alle Modelle mit Heckscheiben Wisch- Waschanlage
Baujahr	bis 2015
Symptom	Heckscheibe: Waschflüssigkeit läuft weiter

Wichtiger Sicherheitshinweis

Wischwasser hört nicht auf zu laufen

Bei o.g. Fahrzeugen wird folgende Problematik bemängelt.

Wurde die Wisch-Waschanlage der Heckscheibe betätigt, läuft nach dem Sprühvorgang weiterhin Waschflüssigkeit aus der Düse. Als Ursache konnte eine defekte Waschdüse der Heckscheiben-Waschanlage diagnostiziert werden.

Um Abhilfe zu schaffen, bitte wie folgt vorgehen: Die defekte Waschdüse nach Herstellervorgaben durch eine Waschdüse mit Rückschlagventil ersetzen. Im Anschluss sollte eine Funktionsprüfung der Reparaturmaßnahme erfolgen.

Nachdruck, Weitergabe, Vervielfältigung, Verwertung in jeglicher Form und Mitteilung dieses Dokumenteninhaltes, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung und mit Quellenangabe gestattet. Schematische Darstellungen, Bilder und Beschreibungen dienen nur zur Erklärung und Darstellung des Dokumententextes und können nicht als Grundlage für Einbau oder Konstruktion verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.