

Volkswagen Transporter T4 - Fehlercode: 1410 | HELLA

Volkswagen

Transporter T4, 2,5 TDI

Motorcode: ACV

Baujahr: 1998-2003

Standheizung ohne Funktion

Fehlercode: 1410 „Heizgerät überhitzt“

Wird bei oben genannten Fahrzeug folgende Fehlersymptomatik festgestellt:

Die Standheizung stellt sich nach kurzer Betriebszeit selbständig ab und das Innenraumgebläse läuft. Bei laufendem Motor funktioniert die Standheizung als Zuheizer einwandfrei.

Im OBD- Fehlerspeicher der Standheizung wird der Fehlercode, 1410 „Heizgerät überhitzt“, ausgelesen.

Eine Ursache dafür könnte hier ein Mangel an der elektrischen Umwälzpumpe sein. Das Flügelrad kann sich von der Welle lösen und somit zu einer mangelhaften Förderleistung der Pumpe führen. Da der Pumpenmotor funktioniert erfolgt kein Fehlerspeichereintrag betreffend der Umwälzpumpe.

In diesem Fall ist die Umwälzpumpe zu überprüfen und gegebenenfalls zu erneuern.

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang die Aus-, und Einbauhinweise des Fahrzeugherstellers.