

Volvo S 80 - Kondenswasserablauf | HELLA

Volvo

S 80

Baujahr: 2007 - 2009

Fahrzeuge mit Klimaanlage und elektrischem Zuheizter

Kondenswasserablauf / Kurzschluß des elektrischen Zuheizters

Bei o.g. Fahrzeugen kann ein verstopfter Kondenswasser-Ablaufschlauch zum Kurzschluß am elektrischen Zuheizter führen.

Die Funktion des im Heizungskasten befindlichen elektrischen (PTC-) Zuheizters kann durch einen verstopften Kondenswasserablauf erheblich beeinträchtigt werden.

Dadurch, dass das Kondenswasser nicht nach außen abgeleitet wird besteht die Gefahr eines elektrischen Kurzschlusses. Im Extremfall entsteht ein Kabelbrand.

Seitens des Fahrzeugherstellers wurde die Problematik bereits aufgegriffen und im Zuge einer Rückrufaktion die Fahrzeuge überprüft bzw. Ablaufschlauch/Ablaufventil erneuert.

Es ist davon auszugehen, dass aus diversen Gründen nicht alle Fahrzeuge überprüft bzw. nachgebessert wurden.

Beachten Sie bitte diese Information, insbesondere im Zusammenhang mit Beanstandungen hinsichtlich mangelhafter Heizleistung.