

Volvo S40 - Bremslicht ohne Funktion | HELLA

Volvo

Volvo S40

Bj.: bis 2004

Bremslicht ohne Funktion

Wird beim o.g. Fahrzeug der Funktionsausfall des Bremslichts links/ rechts bemängelt, kann als Ursache ein Defekt im Zentral Elektronik Steuergerät/Modul (CEM) sein.

Reparaturhinweis

- Leuchtmittel prüfen
- Sicherung 11B/13 prüfen
- Mögliche fehlerhafte Steckanschlüsse (locker) und/ oder Kontaktprobleme (korrodiert) können Kontaktprobleme verursachen.
- Schaltfunktion/ Relaisfunktion durch Zentral Elektronik Steuergerät/Modul (CEM) prüfen.

Abhilfe:

- Gegebenenfalls das Zentral Elektronik Steuergerät/Modul (CEM) erneuern.