

# **Volvo S60 - Defekter Öldrucksensor | HELLA**

**Volvo**

**S60**

**Motor: Fünfzylinder**

**Baujahr: 22.06.2010-14.05.2012**

## **Defekter Öldrucksensor**

Bei den oben genannten Fahrzeugen erfolgt durch einen vermutlich defekten Öldrucksensor keine Warnmeldung bei zu geringem Ölstand.

Durch einen zu geringen Ölstand kann der Motor auch während der Fahrt plötzlich absterben (das Unfallrisiko wird hierdurch beträchtlich erhöht).

Seitens des Fahrzeugherstellers wurde die Problematik bereits aufgegriffen und die Halter der betroffenen Fahrzeuge benachrichtigt.

Es ist davon auszugehen, dass aus diversen Gründen nicht alle Fahrzeuge überprüft bzw. nachgebessert wurden.

In der Fachwerkstatt wird bei den betroffenen Fahrzeugen der Fehler durch ein Software-Update behoben.