



Volvo S60 Wassereintritt bei Fahrzeugen mit Sonnendach

Datenblatt	
Hersteller	Volvo
Fahrzeugmodell	S60
Baujahr	2010 - 2018
Symptome	Wassereintritt bei Fahrzeugen mit Sonnendach

Wichtiger Sicherheitshinweis

Volvo S60 - Wassereintritt bei Fahrzeugen anstellbarem bzw. verschiebbarem Sonnendach

Betroffen sind Fahrzeuge mit anstellbarem bzw. verschiebbarem Sonnendach. Beim Öffnen kann Wasser in den Fahrzeuginnenraum eindringen.

Als Ursache kommen hier Schmutzablagerungen im Bereich des Sonnendach-Windabweisers in Betracht.

Hier empfiehlt es sich als Abstellmaßnahme diesen Bereich gründlich zu reinigen und vorbeugend regelmäßig von erneuter Schmutzablagerung freizuhalten.

Nachdruck, Weitergabe, Vervielfältigung, Verwertung in jeglicher Form und Mitteilung dieses Dokumenteninhaltes, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung und mit Quellenangabe gestattet. Schematische Darstellungen, Bilder und Beschreibungen dienen nur zur Erklärung und Darstellung des Dokumententextes und können nicht als Grundlage für Einbau oder Konstruktion verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.