

Volvo V 70 - Ablaufschlauch Kondenswasser | HELLA

Volvo

V 70

Baujahr: 2008 - 2009

Fahrzeuge mit Klimaanlage und elektrischem Zuheizer

Ablaufschlauch Kondenswasser

Kurzschluß elektrischer Zuheizer

Bei o.g. Fahrzeugen kann ein verstopfter Kondenswasser-Ablaufschlauch zum Kurzschluß am elektrischen Zuheizer führen.

Die Funktion des im Heizungskasten befindlichen elektrischen (PTC-) Zuheizers kann durch einen verstopften Kondenswasserablauf erheblich beeinträchtigt werden.

Dadurch, dass das Kondenswasser nicht nach außen abgeleitet wird besteht die Gefahr eines elektrischen Kurzschlusses. Im Extremfall entsteht ein Kabelbrand.

Seitens des Fahrzeugherstellers wurde die Problematik bereits aufgegriffen und im Zuge einer Rückrufaktion die Fahrzeuge überprüft bzw. Ablaufschlauch/Ablaufventil erneuert.

Es ist davon auszugehen, dass aus diversen Gründen nicht alle Fahrzeuge überprüft bzw. nachgebessert wurden.

Beachten Sie bitte diese Information, insbesondere im Zusammenhang mit Beanstandungen hinsichtlich mangelhafter Heizleistung.