

Volvo V60 (155/157) - Service Anschluss Klimaanlage | HELLA

Volvo

V60 (155/157)

Baujahr: 2010 - 2018

Service Anschluss Klimaanlage

Wenn bei o.g. Fahrzeugen der Niederdruck-Service-Anschluss der Klimaanlage im Motorraum nicht erkennbar ist, befindet er sich unterhalb der Wasserkasten-Abdeckung (Windlaufblende).

Um Zugang zum Niederdruck-Anschluss zu erhalten

sollte wie folgt vorgegangen werden:

- Wischerarme abbauen
- Befestigungsstopfen der Windlaufblende entfernen
- Blende ausbauen

In der Mitte des Wasserkastens ist nun der Service-Anschluss sichtbar (Bild 1+2).

Der Hochdruck-Service-Anschluss befindet sich zwischen den Vorratsbehältern für Lenkungsöl und Kühlwasser.

Das vorgeschriebene Drehmoment der Verschlusskappen beträgt 6 Nm.



Bild 1 Bild 2