

# **Volvo XC 70 - Ablaufschlauch Kondenswasser | HELLA**

**Volvo**

**XC 70**

**Baujahr: 2008 – 2009**

**Fahrzeuge mit Klimaanlage und elektrischem Zuheizer**

**Ablaufschlauch Kondenswasser**

**Kurzschluß elektrischer Zuheizer**

Bei o.g. Fahrzeugen kann ein verstopfter Kondenswasser-Ablaufschlauch Kurzschluß am elektrischen Zuheizer führen.

Die Funktion des im Heizungskasten befindlichen elektrischen (PTC-) Zuheizers, kann durch einen verstopften Kondenswasserablauf erheblich beeinträchtigt werden.

Dadurch, dass das Kondenswasser nicht nach außen abgeleitet wird, besteht die Gefahr eines elektrischen Kurzschlusses. Im Extremfall entsteht ein Kabelbrand.

Seitens des Fahrzeugherstellers wurde die Problematik bereits aufgegriffen und im Zuge einer Rückrufaktion die Fahrzeuge überprüft bzw. Ablaufschlauch/Ablaufventil erneuert.

Es ist davon auszugehen, dass aus diversen Gründen nicht alle Fahrzeuge überprüft bzw. nachgebessert wurden.

Beachten Sie bitte diese Information, insbesondere im Zusammenhang mit Beanstandungen hinsichtlich mangelhafter Heizleistung.