



VW Beetle - Einparkhilfe ohne Funktion

Datenblatt

Hersteller

Volkswagen

Fahrzeugmodell

Beetle (5C)

Baujahr

2011 - 2019

Symptom

Ausfall Rückfahrwarner / Einparkhilfe

Wichtiger Sicherheitshinweis

Einparkhilfe ohne Funktion


Bei o.g. Fahrzeugen kann es zum plötzlichen Ausfall des Rückfahr-Warnsystems (Einparkhilfe) kommen. Im Display erscheint die Fehlermeldung „System nicht Verfügbar“. Oftmals funktioniert dann auch die „Start/Stopp“ Funktion nicht mehr.

Die Ursache ist in diesem Fall nicht unbedingt im Bereich der Software oder der Elektronik-Komponenten zu suchen. Als Erstes sollten die Sicherungen im Sicherungskasten im Fahrer-Fußraum geprüft werden ([Bild 1](#)).

In den meisten Fällen ist die Sicherung für die elektrisch beheizten Wischwasserdüsen defekt ([Bild 2](#)). Ursache hierfür ist ein Kurzschluss des Heizungselements der Wischwasser-Düse, so dass nicht nur die Sicherung, sondern auch die Düsen erneuert werden müssen.

Nach dem Austausch der Komponenten ist sowohl die Funktion der Einparkhilfe als auch „Start/Stopp“ wieder gegeben.

Diese Information kann ggf. auch für andere Volkswagen-Modelle zutreffen.



Nachdruck, Weitergabe, Vervielfältigung, Verwertung in jeglicher Form und Mitteilung dieses Dokumenteninhaltes, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen

Genehmigung und mit Quellenangabe gestattet. Schematische Darstellungen, Bilder und Beschreibungen dienen nur zur Erklärung und Darstellung des Dokumententextes und können nicht als Grundlage für Einbau oder Konstruktion verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.