

VW Golf 4 - Klimaanlage ohne Funktion | HELLA

VW

Golf 4

Baujahr: 1997 - 2005

Alle Modelle mit manueller Klimaanlage

Klimaanlage ohne Funktion

Sollte bei o.g. Fahrzeugen die Klimaanlage bzw. der Kompressor ohne Funktion sein, kommt als Ursache ein Fehler/Defekt im Bereich des Außentemperatursensors in Betracht.

Der Temperatursensor befindet sich links (in Fahrtrichtung) unter der Windlaufblende (Bild 1). Fehlerursache kann der Sensor selbst oder aber das Anschlusskabel sein (Bild 2), welches durch das Gestänge des Wischermotors beschädigt wurde. Der Sensor lässt sich über die Messwertblöcke auf „Plausibilität“ prüfen, das heißt mit Hilfe eines Diagnosegerätes kann der Sensor-Wert mit dem tatsächlichen Wert der Umgebungstemperatur verglichen werden.



Bild 1



Bild 2