



# VW Golf 7 - Ölstandkontrolllampe leuchtet: Ölverlust


Datenblatt	
Hersteller	VW
Fahrzeugmodell	Golf 7
Motor	1,0i / 1,2i / 1,4i / 1,5i
Baujahr	2012 - 2017
Symptom	Ölstandkontrolllampe leuchtet auf

## Wichtiger Sicherheitshinweis

## Ölstandkontrolllampe leuchtet: Ölverlust

Sollte bei o.g. Fahrzeugen die Motor-Ölstandkontrolllampe aufleuchten bzw. ein zu geringer Ölstand oder ein Ölverlust festgestellt werden, kommen als Ursache die Ölleitungen am Turbolader in Betracht.

Den Dichtringen der Leitungen für die Ölzufuhr und Ölrückführung sollte besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Können sie als Fehlerursache für die Undichtigkeit ausgemacht werden, sollten sie erneuert werden. Bei der Montage ist darauf zu achten, dass die neuen Dichtringe passgenau eingesetzt und dabei nicht beschädigt werden.



Nachdruck, Weitergabe, Vervielfältigung, Verwertung in jeglicher Form und Mitteilung dieses Dokumenteninhaltes, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung und mit Quellenangabe gestattet. Schematische Darstellungen, Bilder und Beschreibungen dienen nur zur Erklärung und Darstellung des Dokumententextes und können nicht als Grundlage für Einbau oder Konstruktion verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.