

VW Golf IV - Umluftfunktion | HELLA

VW

Golf IV

Mit manueller Klimaanlage

Umluftfunktion

Bei o.g. Fahrzeugen kann es zu einem vermeintlichen

Ausfall der Umluftfunktion kommen.

Die Kontrollleuchte im Umluftschalter (Bild) kann bei o.g. Fahrzeugen frühzeitig ausfallen. Dies verleitet zu der Annahme eines elektrischen Fehlers des Schalters.

Vor dem Austausch des Schalters oder einer umfassenden Fehlersuche sollte die Glühlampe auf ihre Funktion überprüft bzw. erneuert werden.

