

VW Passat - Innenraumluft / Geruchsbildung | HELLA

VW

Passat

Typ: 3BG (B5)

Baujahr bis 2005

Innenraumluft / Geruchsbildung

Unangenehme Geruchsbildung im Fahrzeuginnenraum. Kein typisch muffiger Geruch der durch Mikroorganismen auf der Verdampferoberfläche verursacht wird. Die Entstehung kann durch poröse Schläuche der Motorenlüftung verursacht werden.

(Siehe Abbildung1)

In diesem Fall die betroffenen Motorenlüftungsschläuche erneuern, da der Geruch über die Lüftung in den Fahrzeuginnenraum gelangt.

Zusätzlich die umliegenden Schläuche prüfen (auch den Bereich der Befestigungshalter) und falls erforderlich ersetzen, beziehungsweise reinigen.

Zusätzlicher Hinweis:

Abbildung 2+3 zur Position der Motorenlüftungsschläuche.



- poröser Schlauch -

Abbildung 2: Ansicht/ Position im Motorraum ohne Abdeckung

