

VW Passat - Unzureichende Bremswirkung bzw. mangelhafte Bremskraftverstärkung | HELLA

VW Passat

Baujahr: 04.2015 bis 10.2015

Alle Fahrzeuge mit „Vorausschauendem Fußgängerschutz“

Unzureichende Bremswirkung bzw. mangelhafte Bremskraftverstärkung

Wird oben genannter Mangel festgestellt kann eine mögliche Ursache ein defektes ESC-Aggregat für die Elektrische Stabilitätskontrolle sein. Defekte bzw. klemmende Kolben verhindern ein kontrollierten Druckaufbau oder Druckabbau im hydraulischen Bremssystem. Da für diese hydraulische Einheit keine Reparatur seitens des Fahrzeugherstellers vorgesehen ist muss dieses Bauteil komplett ersetzt werden.

Reparaturhinweis

Seitens des Fahrzeugherstellers wurde die Problematik bereits aufgegriffen und die Fahrzeughalter benachrichtigt. Es ist aber davon auszugehen, dass im Rahmen der Abstellmaßnahme nicht alle Fahrzeuge überprüft bzw. nachgebessert wurden.

Im Reparaturfall ist es Ratsam sich vorab mit einem autorisierten Vertragshändler in Verbindung zu setzen um die Reparaturabwicklung abzustimmen.